



Tillgänglighet i cykelstaden Lund

Cyklar som ställs på olämpliga platser skapar problem för trygghet och framkomlighet.




Illustration av Peter Jönsson

Synsvaga och blinda följer anlagda eller naturliga ledstråk, som husfasader och kantstenar, med sin teknikkäpp.



Plattor med kännbara mönster är del av anlagda ledstråk som ska vara trygga att följa med teknik-käpp.



Det ska vara möjligt att ta sig fram på gångbanorna för synskadade och personer med rullstol, rollator och barnvagn.



Ny entré som passar alla!

Trapporna har tagits bort, bjälklaget sänkts och en lyftplatta installerats i butiken.



Före



Efter



Trappor

Om man har nedsatt syn är trappor otrygga när de inte syns mot marken nedanför. Var börjar och slutar trappan?



Med en kontrastmarkering blir det tydligt. En trappa med flera steg ska markeras överst och nederst.




I ett trapphus markeras varje trapplopp.





Lunds Domkyrka

Förutsättningarna på platsen gjorde det möjligt att bygga en värdig och vacker entré.



Före: Rampen var brant och passade inte in i miljön.



Efter: Ramperna och trappan har anpassats till miljön i utformning och material.





Kyrkogården, Södra Sandby

På gångar med singel blir det svårt att ta sig fram med rullstol, rollator och barnvagn. Hjulen sjunker ner. Försök har gjorts att stadga upp underlaget på kyrkogårdsgångar.



Det har blivit ett stadigare underlag med olika fraktioner 0-8 mm.

I lutningar ligger plastgaller som ger stadga och håller underlaget på plats.





Nu kan alla komma in!

Tidigare fanns endast en trappa till föreningslokalen i källaren, vilket försvårade för besökare med rullstol och rollator.



Före



Efter: Med ramp och kompletterande trappa kan fler känna sig välkomna till föreningslokalen.

